

U.O.S.D. INGEGNERIA CLINICA

Direttore: Ing. Francesca Menotto

Indagine di mercato relativa al servizio di riparazione, revisione, calibratura e taratura di pipettatori marca Eppendorf in uso presso l'Azienda Ospedale-Università Padova, per il periodo di 12 mesi.

Riscontro alle richieste di chiarimento pervenute al 29.10.24

QUESITO 1:

Nella vs. richiesta di offerta, indicate che alcune pipette necessitano di una taratura di primo livello e altre di secondo. Qual è quindi la differenza tra i due protocolli che identificate come 1° e 2° livello? Nelle specifiche viene solo indicata una Taratura con test gravimetrico su 2pt nel range di funzionamento con 4 prelievi per punto.

RISCONTRO:

La dicitura taratura di "primo livello" e di "secondo livello" è una terminologia interna.

Per primo livello è da intendersi la taratura eseguita presso laboratori accreditati. L'esecuzione viene fatta in accordo alla norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018 e la valutazione dei risultati in accordo alla ISO 8655:2022.

Per secondo livello è da intendersi la taratura eseguita presso laboratori non accreditati. L'esecuzione e la valutazione dei risultati vengono effettuate in accordo alla ISO 8655:2022.

Pertanto quanto indicato al punto 7) delle specifiche del servizio è da intendersi un refuso.

QUESITO 2:

Le pipette sono tutte di marchio eppendorf? - Cosa si intende per taratura di primo e secondo livello? Le specifiche indicate sono da applicarsi ad entrambi i livelli di servizio? La taratura di primo livello è accreditata Iso17025?

RISCONTRO:

Le pipette sono tutte a marchio Eppendorf.

Vedasi riscontro al quesito 1.

F.to Dr.Fabio Franceschi
UOSD Ingegneria Clinica